ACL ACIMENTEIRADOLOURO S.A.

CE
07

Déclaration de Performance Nº 9.2_Fr

(Selon l´Annexe III du règlement nº 305/2011, de 09 de Mars de 2011)

1. **CIP: 3311 – Cône d'Assainissement Excentrique.**
   (Code d'identification unique du produit type)
2. Modèle, dimensions et date de production identifiées sur le produit/emballage.
   (Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4)
3. Élément préfabriqué pour une utilisation dans une boîte de inspection
   (Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant)
4. ACL - A Cimenteira do Louro, S.A., Monte do Louro, Louro, Ap.163, 4761-926 V. N. Famalicão.
   (Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5)
5. Pas applicable.
   (Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2)
6. Système d´évaluation et de vérification de la constance des performances 4.
   (Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V)
7. **EN 1917:2002.**
   (Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée)
8. Pas applicable.
   (Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée)
9. Performance Déclarée:

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications Techniques Harmonisées
L'étanchéité à l'eau	Pas de fuites dans le cône pour une pression interne de 50 kPa (0,5 bar)	EN 1917:2002
Résistance du béton	≥ 40MPa	
Durabilité	Bon dimensionnement de service normal	

10. La performance du produit identifié aux points 1 et 2 est compatible avec les performances déclarées au point 9.

La présente Déclaration de Performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Manuel Leitão Oliveira e Silva, Président du Conseille Administratif, signe par et au nom du fabricant.

Louro, 3 juin 2013

(Signature)

SOCIEDADE ANÓNIMA
UNIDADE DE PRODUÇÃO DE LOURO
PRODUCTION CENTER LOURO
SPS [illegible]
R. [illegible] | [illegible] | LOURO
T. [illegible] 252 [illegible]
F. [illegible] 252 [illegible]

UNIDADE DE PRODUÇÃO DE LOUSADO
PRODUCTION CENTER LOUSADO
SPS [illegible]
R. [illegible] | LOUSADO
T. [illegible] 252 [illegible]
F. [illegible] 252 [illegible]

AP. [illegible] | E.C. FAMALICÃO
4761-926 V.N. FAMALICÃO | PORTUGAL
acl@acimenteiradolouro.pt

FACILITADO POR CIMPOR [illegible]